


## UPUTE ZA KORIŠTENJE OTPADOMJERA

1. Umetnuti karticu u otvor
2. Paljenje zelenog svjetla i zvučni signal označavaju da je korisnik prepoznat, nakon čega možete izvaditi karticu iz otvora
3. Po gašenju indikatora pokrenuti/podignuti ručku za otvaranje
4. Ubaciti otpad u prostor ispod vrata
5. Spustiti ručku kako bi se zatvorila vrata po obavljanju radnje
6. Upaljeno crveno svjetlo: nije omogućena upotreba spremnika/kontejnera



Za sve daljnje upite molimo Vas da nas kontaktirate na:

- email: [info@kucl.hr](mailto:info@kucl.hr) (naslov: „Upit vezan uz otpadomjer“)
- telefon: +385 (51) 571 521